



Voici les derniers renseignements à ce jour concernant les travaux de reconstruction de l'école Saint-Gérard. Les travaux avancent selon l'échéancier prévu.

Travaux réalisés (du printemps à l'automne 2016)

- Démolition des fondations en sous-sol
- Excavation du roc pour l'ajout d'espace
- Coulées de béton des assises de fondation et murs de fondation
- Décontamination localisée des sols
- Coulées de béton de la dalle du rez-de-chaussée
- Remblayage des sols au pourtour des fondations
- Coulées de béton de la dalle du premier étage
- Coulées de béton des étages supérieurs et du toit

Travaux en cours

- Ossature des murs extérieurs et fenestration
- Montage des murs intérieurs
- Étanchéité de la toiture
- Forage des puits de géothermie

Travaux à venir (hiver 2017)

- Installation complète de la fenestration
- Distribution de l'électricité, de la plomberie et du système de ventilation
- Installation des cloisons intérieures en gypse

Mesures de sécurité

Pendant les travaux, des mesures sont prises afin que les interventions soient effectuées de manière sécuritaire selon les normes élevées établies par la CSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction.

Renseignements

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d'établissement.